

Piaseczno 26.03.2019 r.

UTP 7021. .2019.GCH.

UTP. 0003. 9. 2019. GCH.

**Pani Renata Mirosław
Radna Rady Miejskiej
w Piasecznie**

Na początku br. roku doszło do rozmycia wierzchniej warstwy nawierzchni alejek w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich i zalegania wody. Takie zjawisko miało miejsce, ponieważ utrzymująca się na niej warstwa śniegu i lodu uległa rozpuszczeniu, podczas gdy głębsza warstwa nawierzchni wciąż była zmarznięta. W celu dokładnego zdiagnozowania problemu oraz oceny stanu nawierzchni alejek w parku została powołana komisja składająca się z przedstawicieli gminy i branżowych fachowców. Spotkanie odbyło się 19 marca br., komisja wykonała przegląd gwarancyjny alejek parkowych i wyznaczyła miejsca do naprawy nawierzchni poprzez uzupełnienie kruszywa i zwałowanie z zachowaniem właściwych spadków - jest to około 30 m2. Ponadto komisja stwierdziła, że alejki (poza w/w wyznaczonymi miejscami) mają właściwą strukturę nawierzchni, nie stwierdzono zastoisk wody po opadach deszczu, które miały miejsce poprzedniego dnia. Potwierdzono także, że nawierzchnie tego typu należy, co roku poddawać wiosennej pielęgnacji, w kolejnych latach będą rezerwowane środki na pielęgnację tego typu nawierzchni nie tylko w parku miejskim. Z kolei rozwiązaniem problemu kurzenia się nawierzchni w okresie suszy i upałów jest zraszanie alejek, co również jest standardową a czynnością, która będzie wykonywana.

Zastosowania w parku nawierzchnia mineralna nie jest nawierzchnią trwałą i należy się liczyć z tym, że reaguje na warunki pogodowe inaczej niż kostka czy beton. Niemniej jednak jest najlepszą nawierzchnią dla starodrzewu, stosowaną w założeniach zabytkowej zieleni, polecaną przez fachowców i konserwatorów zabytków.

W związku z powyższym nie przewiduje się wymiany nawierzchni w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Piotr Obłóza
3. ADK
4. UTP a/a