


Kłapa dolna wytazu na dach

Wszystkie elementy z płyty DSB-3, elementy od R1 do R7 grub. 25mm,
element PP grub. 22mm, malowanie olejne, do PP zamontować uchwyt
mocowanie (•) mijankowo - ze sobą, wszystkie elementy dostrępn stalowy
R2 lub R4 PP 15krotnie kotleniowy R2 lub R4



Partner s.c.

Tadeusz Bronowicki Wanda Dylak
90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 tel. 674-13-28
REGON 470586071 NIP 728-000-45-91

Tadeusz Bronowicki
mgr inż. architekt

upr. Nr 6/88/WŁ.
W specjalności architektonicznej
z 6 2 ust 1 p.1 z 13 ust 1 p.1
Rozp. MCHIOS z dn. 20.02.1975

RYS 26a
SKALA 1:10