




Przekrój normalny nr 1
ul. Krokusowa
odcinek (0+000,00 - 0+122,25)
KR 1



Przekrój normalny nr 3
ul. Krokusowa
odcinek (0+122,25 - koniec opracowania)
KR 1




Próg zwalniający U-16c
Widok z góry




Przekrój normalny nr 3
ul. Krokusowa
KR 1

*wysiężenie krawężników na odcinku 0+000.00 - 0+122.25 wynosi 6cm
na odcinku 0+122.25 - koniec opracowania wynosi 12cm




Szczegół zjazdu indywidualnego

Przekrój A-A



Przekrój B-B



VIVALO VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa



GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt
Remont ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej

Stadium
KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku Przekroje normalne		Nr rysunku 2017-12-03_K-D-PN-001-01	
Data 06.2017	Skala 1:50	Nr projektu 2017-12-03	Nr rewizji ---