

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|
| Arkas-Projekt Sp.zo.o. | | | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | | | | | Zał.Nr: | |
| ul. Piłsudskiego 75a bud.B 10-46O Isztyn | | | Profil numer 04 | | | | | Wiertnica: 75 mm | |
| Miejscowość: Piaseczno | | | Inwestor: Gmina Piaseczno | | | | | System wiercenia: Ręcznie | |
| Gmina: Piaseczno | | | Wiercenie: Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k. | | | | | Rzędna: 106.70 m n.p.m. | |
| Powiat: piaseczyński | | | | | | | | Skala 1 : 40 | |
| Województwo: mazowieckie | | | | | | | | Data wiercenia: 2014-11 | |

| Głębokość zwiędziadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Wilgotność | ID/ IL | Stan gruntu | Ciężar objętościowy | Kąt tarcia wewnętrzny | Grupa nośności podłoża | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----|--|
| | | [m] | [m] | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | nasyp niekontrolowany | nN | | | | | | | |
| | | | | | 0.20 | piasek gliniasty żółty | Pg | mw | 0.30 | | 19,8 | | | |
| | | | | | 0.80 | piasek gliniasty szary | | | | | | | | |
| | | | | | 1.20 | piasek gliniasty brązowy | | | 0.35 | | 18,9 | | | |
| | | | | | 1.90 | glina piaszczysta brązowa | Gp | w | | pl | | 2,10 | G4 | |
| | | | | | 3.50 | glina piaszczysta stalowa | | | | | | | | |
| | | | | | 3.70 | glina czarna | | | | 0.45 | | 17,2 | | |
| | | | | | 4.00 | piasek średni stalowy | G | | | | | | | |
| | | | | | | | Ps | m | 0.70 | zg | 34,2 | 1,80 | G1 | |
| | | | | | 6.00 | | | | | | | | | |

▼ ▽

4.50

W badanym otworze nie stwierdzono występowania wody gruntowej.