


NAZWA INWESTYCJI:

Remont ulicy Pachnącej w Baszkówce

Przekrój normalny


Przekrój normalny – ul. Pachnąca w m. Baszkówka
stan istniejący

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000.00 do km 0+200.00



Przekrój normalny – ul. Pachnąca w m. Baszkówka
stan projektowany

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000.00 do km 0+200.00



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 m
3. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
4. Istniejący destruk
5. Pobocze nieutwardzone
6. Pobocze z kruszywa 0-31,5


NAZWA INWESTYCJI:

Remont ulicy Babiego Lata w Baszkówce

Przekrój normalny


Przekrój normalny – ul. Babiego Lata w m. Baszkówka
stan istniejący

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000.00 do km 0+200.00



Przekrój normalny – ul. Babiego Lata w m. Baszkówka
stan projektowany

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000.00 do km 0+200.00



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 m
3. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
4. Istniejący destruk
5. Pobocze nieutwardzone
6. Pobocze z kruszywa 0-31,5


NAZWA INWESTYCJI:

Remont ulicy Polnych Maków w Baszkówce

Przekrój normalny


Przekrój normalny – ul. Polnych Maków w m. Baszkówka
stan istniejący

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000.00 do km 0+200.00



Przekrój normalny – ul. Polnych Maków w m. Baszkówka
stan projektowany

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000.00 do km 0+200.00



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 m
3. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5, gr. średnia 3cm
4. Istniejąca konstrukcja jezdni
5. Pobocze nieutwardzone
6. Pobocze z kruszywa 0-31,5


NAZWA INWESTYCJI:

Remont ulicy Majowych Konwali w Baszkówce

Przekrój normalny


Przekrój normalny – ul. Majowych Konwali w m. Baszkówka
stan istniejący

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000,00 do km 0+200,00



Przekrój normalny – ul. Majowych Konwali w m. Baszkówka
stan projektowany

na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Rozmarynowej
od km 0+000,00 do km 0+200,00



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 m
3. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5, gr. średnia 3cm
4. Istniejąca konstrukcja jezdni
5. Pobocze nieutwardzone
6. Pobocze z kruszywem 0-31,5