

P.B.G. "GEOBUD" s.c. Grodzisk Maz., ul. Nadarzyńska 4			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr A.					Zał.Nr: 2				
								Wiertnica:				
Miejscowość: Chyliczki Gmina: Piaseczno Powiat: piaseczyński Województwo: mazowieckie			Obiekt: Zbiornik retencyjny Inwestor: Wiercenie: Sz. Bąkowski Dozór geologiczny: mgr J. Przygoda			System wiercenia: okrężny						
						Rzędna: 93.70 m n.p.m.						
						Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2018-12-11				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	
	[m.p.p.t]		[m]									[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<div><div></div><div>1.81</div><div></div></div>		<div>Holocen</div> <div>Czwartorzęd</div> <div>Pleistocen</div>	<div>1.0</div> <div>2.0</div> <div>3.0</div> <div>4.0</div> <div>5.0</div> <div>6.0</div>	<div></div>		Nasyp piaszczysto-humusowy, brązowo-szary	I	Mg	In	mw		
				<div></div>	0.40	Nasyp piaszczysto-gliniasty z domieszką humusu, szaro-brązowy			tpl			
				<div></div>	0.70	Piasek drobny, zapyłony, brązowo-szary, rzeczny facji powodziowej (mąda piaszczysta)	II	FSa	szg	w	2x2	
				<div></div>	0.90	Pył piaszczysty, brązowo-szary, rzeczny facji powodziowej (mąda gliniasta)	III	saSi	pl			
				<div></div>	1.40	Piasek drobny, zapyłony, jasno-szary, rzeczny facji powodziowej (mąda piaszczysta)	II	FSa				
				<div></div>	1.60	Piasek średni, szaro-żółty, rzeczny facji korytowej	IVa	MSa				
				<div></div>	1.80	Piasek średni, żółto-szary, rzeczny facji korytowej	IVb					
				<div></div>	2.10	Piasek drobny, zapyłony, miejscami przewarstwiony pyłem piaszczystym, brązowo-szary do szarego, rzeczny facji powodziowej	II					
				<div></div>	2.90	Piasek drobny, jasno-szary, rzeczny facji korytowej	IVa	FSa				
				<div></div>	3.60	Piasek drobny, żółto-szary, wodnolodowcowy	Va	szg				
				<div></div>	4.40	Piasek średni, żółto-szary, wodnolodowcowy	Vb	MSa				
			6.0		6.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"