




Nr otworu:			5					Rzędna terenu: 108,85 m npm					Data wierc.:28.11.2019 r.								
Nazwa tematu:			Pilawa, ul. Karłowatej Sosny																		
Stratygrafia			Głębokość do zwierciadła wody gruntowej		Głębokość [m]		Oznaczenie warstw symbol		Nr warstwy Miąższość warstwy [m]		Opis litologiczny					Rodzaj próbki głębokość pobrania		Badania w otworze rodzaj i głębokość		Wartości stopnia plastyczności i zagęszczenia określone w trakcie wykonywania otworu geotechnicznego	
Q	Qh	OTWÓR SUCHY		0.4	nB	I	0.4	Nasyp budowlany (tłuczeń+Ps+Pd),wg,szg													
	1.1			Pd	Ila	0.7	Piasek drobny, ż-sz, mwg, szg														
	1.9			Gp//Pd	CIIIb	0.8	Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego, sz-br, mwg, 0/1 tpl/pzw														
	3.0			Gp//Pd	CIIIb	1.1	Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego, sz-br, wg, 2/1 tpl														
	Qp																				
Opis wykonał. inż. Wojciech Karabon																					