



PROFIL GEOTECHNICZNY		Otwór Nr 1	
Miejscowość :	Chylice ul. Przejazd	wykonał:	dr Maciej Maślakowski
		data:	lipiec 2020r.

poziom wody grunt.	wilgotność	stan gruntu [m]	głębokość [m]	miąższość [m]	symbol	nazwa	barwa
			0,6	0,6	N	nasyp piaszczystopylasty	
1,2	w	szg	1,2	0,6	Ps	piasek średni	brązowy
	w	tpl	3	1,8	Gp	glina piaszczysta	brązowa