



PROFIL GEOTECHNICZNY		Otwór Nr 3	
Miejscowość :	Chyllice ul. Przejazd	wykonał:	dr Maciej Maślakowski
		data:	lipiec 2020r.

poziom wody grunt.	wilgotność	stan gruntu [m]	głębokość [m]	miąższość [m]	symbol	nazwa	barwa
			0,1	0,1	Asf.	asfalt	
			0,25	0,15	T	tłuczeń	
	mw	szg	0,6	0,35	N	nasyp piaszczysty	szary
1,4	w	szg	1,5	0,9	Ps	piasek średni	brązowy
	w	tpl	3	1,5	Gp	glina piaszczysta	brązowa