



PROFIL GEOTECHNICZNY		Otwór Nr 2	
Miejscowość :	Chylice ul. Przejazd	wykonał:	dr Maciej Maślakowski
		data:	lipiec 2020r.

poziom wody grunt.	wilgotność	stan gruntu [m]	głębokość [m]	miąższość [m]	symbol	nazwa	barwa
			0,1	0,1	N	nasyp gruz+kamienie	
	mw	szg	0,6	0,5	N	nasyp piaszczysty	brązowy
1,4	w	szg	1,4	0,8	Ps	piasek średni	brązowy
	w	tpl	3	1,6	Gp	glina piaszczysta	brązowa