

| Lp. | Lokalizacja szafy | nr działki | obręb | Rodzaj zabudowy i inne uwagi |
|-----|---|------------|--------------|---|
| 1 | Piława ul. Leśna 5 | 52/1 | Piława | Szafa zlokalizowana w konstrukcji stacji transformatorowej na prywatnej posesji. |
| 2 | Pęchery ul. Zbigniewa Pawlaka (przy nr 8 A) | 19/2 | Pęchery | Skrzynka SON zlokalizowana na słupie PGE na działce prywatnej, niezamieszkałej i ogrodzonej - brak dostępu. SON metalowy przerdzewiały. |
| 3 | Grochowa ul. Boczna | 14/24 | Pęchery - | Son metalowy, przerdzewiały, uszkodzone rury osłonowe przewodów |
| 4 | Henryków Uroczę ul. Społeczna przy nr. 11 | 135 | Henryków | SON w skrzyni SR stacji transformatorowej, wyeksploatowany |
| 5 | Złotokłos ul. Warszawska przy nr 7 | 617 | Złotokłos | SON wyeksploatowany |
| 6 | Złotokłos ul. 1000 lecia (st trafo 1215) przy nr 21 | 697 | Złotokłos | SON w skrzyni SR stacji transformatorowej, wyeksploatowany |
| 7 | Złotokłos ul. Wojewódzka x Traugutta | 293 | Złotokłos | SON w skrzyni SR stacji transformatorowej na terenie prywatnym ogrodzonym |
| 8 | Wólka Pracka ul. Zawadzka x Runowska, Traugutta | 120/4 | Wólka Pracka | SON w skrzyni SR stacji transformatorowej, wyeksploatowany |

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Wirlz

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Konrad Mieczkowski